

2016年10月18日

(株)ロッキーインターナショナル

QUAD ESL 修理代について（概算）

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記 QUAD ESL スピーカー、エレメントユニット交換修理の概算修理代をご案内いたします。尚、エレメントユニットの交換は基本的に1台分全ての交換を行います。悪しからずご了承ください。

ご査収の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

-記-

- ・ ESL 63 および 63pro 1台あたりおよそ 30万円
- ・ ESL988 1台あたりおよそ 35万円
- ・ ESL989 1台あたりおよそ 45万円
- ・ ESL2805 / 2812 1台あたりおよそ 30万円
- ・ ESL2905 / 2912 1台あたりおよそ 40万円

※表示価格は税別価格です。

※運賃（発送・返送）は従来通りユーザー様にてご負担願います。

※海外等の正規ルート以外でご購入された製品は対象外です。

※ESL57は修理対象外製品となります。

以上